

# FOREVER

DIGITAL TRANSFER APPLICATIONS TECHNOLOGY

## Návod na použití fólie pro potisk tmavých textilií FOREVER DARK – New Generation ( 1 – listový systém )

### Nastavení barevného kopírovacího stroje nebo barevné laserové tiskárny:

**Barevný kopírovací stroj:** Zrcadlové otočení „OFF“  
Druh materiálu: tvrdý papír  
Typ podavače: ruční vkládání

**Barevná laserová tiskárna:** Druh materiálu: tvrdý papír  
Typ podavače: ruční vkládání

### Nastavení tepelného lisu:

Nastavte teplotu na 200°C  
Nastavte tlak na maximum

### Oříznutí

Motiv je třeba ostříhnout kolem motivu pro maximální redukci bílých okrajů okrajů možno použít i vyřezávací plotr

### Tepelný přenos

Transferový papír Forever Dark umístěte na tričko, zakryjte silikonovým papírem ( Antistick ) a překryjte 5-ti listy běžného papíru ( papír je dobré předlisovat k odstranění vlhkosti ) , zavřete lis a **lisujte 60 vteřin u pneumatických lisů nebo 80 vteřin u manuálních lisů.**

Sundejte 5 listů papíru.

Nechte vychladnout a sejměte silikonový papír

Natáhněte obrázek lehce do šířky, aby byl potisk na omak ještě mekčí.

### Praní

Prát na ruby v pračce do teploty 40°C pracím prostředkem na praní jemného prádla. Nadávat do sušičky! Nežehlit potisk!

\* Vysoký tlak je důležitý pro vyšší kvalitu potisk a větší životnost při praní. Při nižším tlaku může černá barva vyblednout.